COMUNE DI CASELLE TORINESE
Prot. 20130021413
Data prot. 04-12-2013
Cat. 9 Cla. 2 Fas. 0

Spett.le
COMUNE DI CASELLE T.SE
P.za Europa, 1
10072 Caselle Torinese (TO)

Alla c.a. dell' Ill.mo Sig. Sindaco Sig. Luca Baracco
dell` Assessore all'Istruzione ed ai Lavori Pubblici Sig. Giuseppe Marsaglia

Oggetto: Verbale del sopralluogo della Commissione Sicurezza presso le scuole elementari COLLODI di Via Guibert e ANDERSEN di Strada Salga, effettuato il giorno 18 Novembre 2013.

Il giorno 18 Novembre 2013 alle ore 17,00 - presso **la scuola elementare "Collodi" di Via guibert** - si da' corso al sopralluogo ai fini della sicurezza, come da accordi fra la Commissione Sicurezza dei genitori e la Dirigenza Scolastica. Si rileva che, nonostante l'anticipo con il quale sono state indicate le date possibili per tali incontri dalla Direzione Scolastica e l'importanza dell'incontro, non e' presente alcun rappresentante del Comune di Caselle.

Sono presenti la prof.ssa Loredana Frola della Direzione scolastica e i Sigg. Paolo Ciraso, Antonio De Vecchi, Giuseppe Taverniti e Roberto Mangalaviti, della Commissione Sicurezza.

Il sopralluogo riguarda sia le aree esterne che le aree interne, inoltre, la Direzione scolastica condivide i documenti " **Sicurezza Scuola Primaria "Collodi " di Via Guibert 3. Segnalazione per richieste interventi**" e " **Sicurezza Scuola dell'Infanzia "Andersen" di Strada Salga 3. Segnalazione per richieste interventi"** relativi alle 2 scuole oggetto di sopralluogo e redatti in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, l'RSPP Nicola BARILE.

Tali documenti risultano estremamente particolareggiati nell'individuazione dei vari punti critici, i quali vengono elencati durante il sopralluogo e visionati congiuntamente.

I documenti vengono condivisi dalla Commissione sicurezza e vengono allegati, come parte integrante, al presente verbale.

Come maggior contributo, vengono inoltre elencate le seguenti ulteriori osservazioni, alcune riprese dai verbali degli scorsi anni e non ancora prese in considerazione dall'Amministrazione Comunale:

Per la scuola Collodi:
- Viene rilevato che la maggior parte dei banchi presentano spigoli vivi e, come gia` fatto negli anni precedenti, se ne raccomanda la sostituzione, anche se non in contemporanea per tutta la dotazione;
- Si segnala la presenza di numerose liste di legno dotate di chiodi, attaccate ai muri ed utilizzate come supporto per vari utilizzi; se ne raccomanda la sostituzione con altri supporti non potenzialmente pericolosi;
- Viene evidenziata la presenza di scalini superiori ai tre centimetri all`ingresso praticamente di tutti i gruppi bagni; tali dislivelli, trovandosi in zona accesso, sono sicuramente fonte di inciampo per i bambini. La posa di piccole pedane dotate di superficie antisdruciolo potrebbero permettere l`attraversamento in sicurezza;
- Viene evidenziata la necessita` di dotare la botola di accesso al sottotetto di chiusura adeguata, cosa che ora e` delegata a poche tavole sconnesse;

- Viene rilevata una forte situazione di pericolo circa la maggior parte delle finestre presenti; le finestre a doppia anta sono dotate di vetri singoli e all`esterno presentano una sorta di protezione contro le cadute accidentali. Tali vetri pero` non sono assolutamente antisfondamento, ma cosa ancora piu` grave, i dispositivi anticaduta permettono tranquillamente il passaggio di un bambino, anche corpulento (la norma prevede che il parapetto deve essere "inattraversabile da una sfera di 10 cm"). Considerando la presenza vicino alle finestre dei banchi e delle sedie, nonche` la facilita` con il quale e` possibile aprire finestre cosi` datate, la situazione di rischio è rilevante. Si puo' pensare, come misura minima, la sostituzione dei vetri delle zone basse dei serramenti con altri di sicurezza o almeno dotare i vetri attuali, se esistono, di pellicole che impediscano la rottura e frammentazione dei vetri e per quanto attiene alle protezioni, renderle sicure all`attraversamento (se utilizzabili, mediante grigliati, lastre di plexiglass, ecc...).
- In corrispondenza delle finestre vi sono gli avvolgi cinghia degli avvolgibili che non hanno la dovuta protezione;
- Per ciò che riguarda le finestre in alcune classi, oltre ai problemi già segnalati, al di sopra delle sbarre orizzontali anti caduta sono stati posti i dissuasori per volatili. Questi, con le finestre aperte, sono a portata di bambino e possono essere potenzialmente pericolosi per i piccoli.
- La ringhiera delle scale presenta un'altezza che, a prima vista, sembra insufficiente per gli standard di sicurezza, specie in alcuni punti;
- Diffusa presenza di infiltrazioni e intonaci ammalo rati;
- Utilizzo di nastro adesivo quale mezzo per fissare lavagne ed altri manufatti.

Generalmente si evidenzia una carenza di manutenzioni straordinarie e ordinarie, che si protrae oramai da parecchi anni, nonostante dovrebbero essere continue nel tempo, al fine di mantenere in efficienza sia funzionale che di sicurezza i plessi. Questo crea indubbiamente e sempre piu', come gia' fatto notare con forza in molte occasioni, potenziali situazioni di rischio anche grave.

Il sopralluogo si conclude alle ore 19,00 circa.

Per l' Istituto Comprensivo: Prof.ssa Loredana Frola

I genitori della Commissione Sicurezza: Sig. Paolo Ciraso, Sig. Antonio De Vecchi, Sig. Giuseppe Taverniti, Sig. Mangalaviti Roberto

ISTITUTO COMPRENSIVO
di CASELLE TORINESE
Via Guibert, 3 – 10072 Caselle Torinese (TO)
TOIC89200E
☎e Fax: 011/9961339 – 011/9914628
Codice Fiscale n 92045950018 - e-mail TOIC89200E@istruzione.it
sito: http://share.dschola.it/iccaselle

Protocollo n. 5078/A23

Caselle T.se, 8 novembre 2013

Al Comune di Caselle T.se
Ufficio Tecnico
Via Cravero – Caselle T.se

c.a Geometra Rognone
al Sig. Sindaco Dr Luca Baracco
c.a . Assessore Istruzione Geometra G. Marsaglia

p.c. Dr.ssa P. Montù

Oggetto: Sicurezza Scuola Primaria "Collodi " di Via Guibert 3. Segnalazione per richieste interventi.

In seguito al sopralluogo effettuato iIl giorno 15 Ottobre 2013 dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, l'RSPP Nicola BARILE, presso la Scuola Primaria "Collodi " di Via Guibert 3, si sono rilevate le seguenti problematiche esistenti in relazione alla sicurezza per le quali si richiede sollecito intervento.

Si riportano di seguito gli interventi da effettuare :

- **Generalità**

➢ Interno Edificio. Non è stata effettuata la verifica semestrale degli estintori l'ultima verifica è stata fatta a Dicembre 2012 e quindi manca la revisione di Giugno 2013

➢ È necessario fissare gli Armadi in tutte le Aule dove non risultano ancorati alle pareti, lavoro che non è possibile far svolgere ai collaboratori scolastici che non possiedono né attrezzature adeguate, né le competenze necessarie.

➢ Tutti i vetri delle finestre non risultano protetti dalla frangibilità, è necessario che si sostituiscano con vetri antisfondamento o almeno che nell'attesa siano messi in sicurezza con apposite pellicole trasparenti. Inoltre, attualmente, in alcuni vetri manca lo stucco e questi vibrano pericolosamente.

➢ Risulta che i portagessi delle lavagne sono in lamiera, è necessario che vengano sostituiti con portagessi in plastica.

ISTITUTO COMPRENSIVO
di CASELLE TORINESE
Via Guibert, 3 – 10072 Caselle Torinese (TO)
TOIC89200E
☎e Fax: 011/9961339 – 011/9914628
Codice Fiscale n 92045950018 - e-mail TOIC89200E@istruzione.it
sito: http://share.dschola.it/iccaselle

- Tutti i radiatori dell'Impianto di Riscaldamento del Secondo Piano risultano avere le valvole senza protezione e sporgenti rispetto al davanzale, bisogna necessariamente mettere in sicurezza le parti sporgenti.
- Si chiede documento che certifichi il grado di Reazione al Fuoco delle tende installate alle finestre ovvero una loro sostituzione
- Presenza di fessurazioni alle pareti in corrispondenza delle finestre ai vari piani o dei pilastri. Si chiede un sopralluogo di verifica, da parte di uno strutturista, per stabilirne la natura ed il grado di pericolosità. Si chiede, inoltre, che la relazione sugli esiti di detto sopralluogo siano inviati alla scrivente da tenere agli atti di questo IC Dirigente. È necessario qualunque sopralluogo tecnico anche in riferimento alla anomala vibrazione del pavimento dell'Aula N° 11.
- Si sollecita la manutenzione delle finestre (vecchi serramenti)
- Tutti i Serramenti del Secondo Piano hanno il vetro singolo sarebbe opportuno che anche qui fossero sostituiti i Serramenti con altri energeticamente più efficienti

- **Primo Interpiano**

- Aula 7. Tende la cui natura di Reazione al Fuoco non è nota si richiede certificazione e/o sostituzione delle tende stesse con altre di materiale ignifugo.
- È necessario fissare gli Armadi alle pareti nell'Aula Polifunzionale N° 6. È necessario fissare lo Scaffale dell' Aula 9 alla parete, lavori che non è possibile far svolgere ai collaboratori scolastici che non possiedono né attrezzature adeguate, né le competenze necessarie.

- **Primo Piano**

- Un Servizio Igienico risulta guasto è necessario intervenire per ripristinarne la funzionalità
- Aula N° 10. Vetri da proteggere e Armadio da fissare, mancanza di un idoneo sistema oscurante.
- Aula N° 10. Ripristino dell'intonaco sul montante della porta caduto a seguito della tassellatura dello stesso.
- Presenza di buchi alla parete esterna all'Aula N° 10 nell'Atrio.
- La porta di Uscita di Sicurezza nell'Atrio dell'Aula N° 10 non risulta allarmata, è necessario allarmare con urgenza la porta.

ISTITUTO COMPRENSIVO
di CASELLE TORINESE
Via Guibert, 3 – 10072 Caselle Torinese (TO)
TOIC89200E
☎e Fax: 011/9961339 – 011/9914628
Codice Fiscale n 92045950018 - e-mail TOIC89200E@istruzione.it
sito: http://share.dschola.it/iccaselle

- Aula N° 11. Vetri da proteggere, Armadio da fissare, portagessi in lamiera da sostituire, mancanza di un idoneo sistema oscurante.
- Aula N° 11. Risulta che una Plafoniera è pericolosamente staccata dalla base.
- Locale Presidenza Aula N° 12. Risulta una anomala vibrazione del pavimento, è quindi necessaria una perizia statica per stabilire la natura della vibrazione.
- Locali N° 14 e N° 15. La pavimentazione risulta essere di tipo Linoleum, è necessario stabilirne la natura e, nel caso fosse di Linoleum, provvedere alla sua rimozione.
- Risulta la presenza di una fessurazione sulla parete di fronte alla Segreteria, è necessario stabilirne la natura ed il grado di pericolosità.
- Centro Stampa Locale N° 16. È necessaria l'installazione di un Impianto Rivelazione Incendi ed un Sensore Rivelazione Fumi
- Dalla verifica effettuata in occasione del Sopralluogo del funzionamento delle Lampade d'Emergenza risulta che non è funzionante la Lampada d'Emergenza sulla Uscita di Sicurezza della Scala Esterna (N° 7)

- **Secondo Interpiano**

- Aule N° 17, 18, 19 e 20, presentano i rubinetti delle valvole dei Termosifoni sporgenti e senza alcuna protezione, è urgente provvedere ad una idonea protezione degli spuntoni

- **Secondo Piano**

- Locali del Secondo Piano. È necessario che i radiatori che presentano lo spuntone della valvola sporgente siano messi in protezione.
- La botola di accesso al sottotetto ha un asse che non chiude bene, bisogna ripristinare la chiusura della botola in maniera da evitare che le correnti d'aria trasportino polveri e altro materiale dovuto alla presenza di volatili ed insetti.
- Nel corridoio di lato all'Aula N° 23 risulta pericolosamente sporgente lo spuntone della valvola da una tubazione dell'Impianto di Riscaldamento, è necessario metterlo in sicurezza.
- Aula N° 23. È necessario fissare l'Armadio alla parete.
- Aula N° 24. È necessario fissare gli Armadi alla parete.
- Aula Video. È necessario fissare gli Armadi alla

ISTITUTO COMPRENSIVO
di CASELLE TORINESE
Via Guibert, 3 – 10072 Caselle Torinese (TO)
TOIC89200E
☎e Fax: 011/9961339 – 011/9914628
Codice Fiscale n 92045950018 - e-mail TOIC89200E@istruzione.it
sito: http://share.dschola.it/iccaselle

- Nella Zona Bagni sono presenti un interruttore ed una presa a parete obsoleti e non funzionanti che sono da eliminare
- Emeroteca - Aula N° 27. Si chiedere l'installazione di un Impianto Rivelazione Incendi ed un Sensore Rivelazione Fumi nel suddetto Locale
- Emeroteca - Aula N° 27. È necessario fissare gli Armadi alla parete.
- Tutti i Serramenti del Secondo Piano hanno il vetro singolo sarebbe opportuno che fossero sostituiti con altri energeticamente più efficienti e con vetri antisfondamento
- Dalla verifica effettuata in occasione del Sopralluogo del funzionamento delle Lampade d'Emergenza risulta che non sono funzionanti le Lampade d'Emergenza N° 1, N° 2 e N° 3

- **Piano Terra**

- Si rileva che il Bagno HC ha il pulsante di chiamata soccorso senza tenuta, l'impianto di chiamata di soccorso deve essere realizzato con relè di tenuta e tacitazione all'esterno del Bagno
- Locale Mensa N° 4. È necessario installare una Lampada d'Emergenza
- Locale Mensa N° 3. È necessario installare una Lampada d'Emergenza
- Locale Mensa N° 2. È necessario installare una Lampada d'Emergenza
- Locale Mensa N° 1. È necessario installare una Lampada d'Emergenza
- Locale Mensa N° 4. È necessario installare al posto della maniglia sulla porta di Uscita di Sicurezza un idoneo Maniglione Antipanico
- Locale Mensa N° 4. È necessario installare le zanzariere alle finestre
- Locali Mensa : è necessario provvedere alla insonorizzazione dei suddetti Locali in quanto il livello di riverbero è inaccettabile
- È necessario allarmare la porta di Uscita di Sicurezza lato Cortile
- È necessario allarmare la porta di Uscita di Sicurezza verso il Passo Carraio
- Dalla verifica effettuata in occasione del Sopralluogo del funzionamento delle Lampade d'Emergenza risulta che non sono funzionanti le Lampade d'Emergenza N° 14 e N° 15

ISTITUTO COMPRENSIVO
di CASELLE TORINESE
Via Guibert, 3 – 10072 Caselle Torinese (TO)
TOIC89200E
☎e Fax: 011/9961339 – 011/9914628
Codice Fiscale n 92045950018 - e-mail TOIC89200E@istruzione.it
sito: http://share.dschola.it/iccaselle

- **Cortile**

➢ Le finestre presenti sulla rampa dell'Uscita di Sicurezza esterna nel Cortile presentano i ganci di chiusura ad altezza degli occhi dei bambini, sono pericolosissimi in quanto se aperti possono non essere visti da un bambino che corre o che passa rasente la parete. È necessario eliminare i ganci al più presto anche al costo di eliminare il serramento stesso data la pericolosità in essere.

➢ La rete di delimitazione con la parete pericolante non è saldamente fissata e quindi pericolosa per il ribaltamento. Si chiede di fissarla

- **Palestra**

➢ Si rileva l'esistenza di intonaco scrostato e muffa sulle pareti

➢ Si rileva che i vetri della finestratura presente in Palestra non sono antisfondamento e non hanno nessuna protezione, è necessario che siano protetti dagli urti e che sia messo in opera un sistema di anticaduta dei frammenti di una eventuale rottura dei vetri

➢ Si rileva l'esistenza sulla tubazione montante del riscaldamento di due spuntoni metallici di due rubinetti (valvola) non protetti e pericolosamente sporgenti, è necessario che vengano idoneamente protetti dagli urti

➢ Il maniglione antipanico della Porta di Uscita di Sicurezza non ha una apertura agevole, rimane incastrata la porta sulla spinta ad uscire.

➢ Il davanzale esterno del nuovo locale spogliatoio è troppo sporgente ed ad altezza della testa dei bambini, inoltre presenta spigoli vivi e non arrotondati

Si fa presente, inoltre, l'assoluta necessità di un sistema di sicurezza alle finestre delle aule, dei corridoi e di alcuni bagni (rete metallica, barre metalliche) onde evitare che gli alunni possano, sottraendosi al controllo dei docenti, sporgersi ed incorrere in incidenti gravi.

Per le problematiche sopra esposte, si sollecita Codesto Spett.le Comune ad effettuare gli interventi necessari alla sicurezza.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dr.ssa Loredana MEUTI)

ISTITUTO COMPRENSIVO
di CASELLE TORINESE
Via Guibert, 3 – 10072 Caselle Torinese (TO)
TOIC89200E
☎e Fax: 011/9961339 – 011/9914628
Codice Fiscale n 92045950018 - e-mail TOIC89200E@istruzione.it
sito: http://share.dschola.it/iccaselle

Protocollo n. 5077/A23

Caselle T.se, 8 novembre 2013

Al Comune di Caselle T.se
Ufficio Tecnico
Via Cravero – Caselle T.se

c.a Geometra Rognone
al Sig. Sindaco Dr Luca Baracco
c.a . Assessore Istruzione Geometra G. Marsaglia

p.c. Dr.ssa P. Montù

Oggetto: Sicurezza Scuola dell'Infanzia "Andersen" di Strada Salga 3. Segnalazione per richieste interventi.

In seguito al sopralluogo effettuato il giorno 23 Ottobre 2013 dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, l'RSPP Nicola BARILE, presso la Scuola dell'Infanzia "Andersen" di Strada Salga 3, si sono rilevate le seguenti problematiche esistenti in relazione alla sicurezza per le quali si richiede sollecito intervento.

Si riportano di seguito gli interventi da effettuare :

Generalità – Richieste al Comune di Caselle

- Non è stata effettuata la Verifica Semestrale di Estintori Idranti Uscite di Sicurezza e Lampade d'Emergenza, l'ultima Verifica risale a Dicembre 2012 e pertanto non è stata effettuata la Verifica di Giugno 2013
- E' necessario che gli scaffali siano fissati saldamente alla parete nel Ripostiglio della Sezione Fiori BGL e nel Ripostiglio della Sezione Frutta EHC, lavoro che non è possibile far svolgere ai collaboratori scolastici che non possiedono né attrezzature adeguate, né le competenze necessarie.
- E' urgente la manutenzione dei giochi in legno esistenti all'esterno, l'esposizione alle intemperie fa sì che il legno si sfaldi creando pericolose schegge che puntualmente, nella bella stagione, quando i bimbi sono all'aperto, provocano loro ferite e punture quando toccano le strutture in legno dei giochi. Si segnala che sono già accaduti ripetuti episodi di ferimento di bambini con schegge di legno.

ISTITUTO COMPRENSIVO
di CASELLE TORINESE
Via Guibert, 3 – 10072 Caselle Torinese (TO)
TOIC89200E
☎e Fax: 011/9961339 – 011/9914628
Codice Fiscale n 92045950018 - e-mail TOIC89200E@istruzione.it
sito: http://share.dschola.it/iccaselle

- Si chiede una regolare potatura di alberi e cespugli esistenti all'esterno, soprattutto quella dei rami bassi che sono ad altezza degli occhi o della testa dei bambini per evidenti ragioni di sicurezza
- Si rileva la presenza di lesioni alle pareti della Sezione Aula H nel Blocco Sezione Frutta CHE; le lesioni sono verticali su una parete e orizzontali sull'altra parete. Si ritiene necessaria una verifica per stabilire la natura delle lesioni rilevate e di altre che dovessero esserci ed il relativo Report di Valutazione da tenere agli atti di questo IC
- È necessario installare una Lampada d'Emergenza, meglio se in versione S.A., sulla porta di Uscita di Sicurezza Principale insieme ad un Cartello che indichi l'Uscita di Sicurezza stessa

In occasione del Sopralluogo è stata effettuata una prova di funzionamento delle Lampade d'Emergenza di tutto il Plesso che ha messo in evidenza un gran numero di Lampade d'Emergenza non funzionanti di seguito vengono elencate, si sottolinea la gravità della situazione e la necessità di sostituire urgentemente le Lampade d'Emergenza non funzionanti:

Sezione Animali FIM

- N° 1 Lampada d'Emergenza nell'Atrio
- N° 2 Lampade d'Emergenza nel Dormitorio
- N° 2 Lampade d'Emergenza nel Refettorio
- N° 2 Lampade d'Emergenza Sezione F
- N° 1 Lampada d'Emergenza Sezione M
- N° 1 Lampada d'Emergenza Sezione I
- N° 2 Lampade d'Emergenza Locale Bagni

Sezione Fiori GLB

- N° 1 Lampada d'Emergenza Ingresso Atrio
- N° 2 Lampade d'Emergenza sulle Uscite di Sicurezza
- N° 2 Lampade d'Emergenza nel Refettorio
- N° 1 Lampada d'Emergenza nella Sezione Aula L
- N° 1 Lampada d'Emergenza nella Sezione Aula B
- N° 2 Lampade d'Emergenza nel Dormitorio

ISTITUTO COMPRENSIVO
di CASELLE TORINESE
Via Guibert, 3 – 10072 Caselle Torinese (TO)
TOIC89200E
☎e Fax: 011/9961339 – 011/9914628
Codice Fiscale n 92045950018 - e-mail TOIC89200E@istruzione.it
sito: http://share.dschola.it/iccaselle

- N° 1 Lampada d'Emergenza nel Corridoio Cucina

Sezione Frutta CHE

- N° 2 Lampade d'Emergenza nel Refettorio
- N° 1 Lampada d'Emergenza Ingresso Atrio
- N° 2 Lampade d'Emergenza sulle Uscite di Sicurezza
- N° 3 Lampade d'Emergenza nella Sezione Aula H
- N° 2 Lampade d'Emergenza nella Sezione Aula C
- N° 2 Lampade d'Emergenza nella Sezione Aula E
- N° 2 Lampade d'Emergenza nel Dormitorio
- N° 2 Lampade d'Emergenza Locale Bagni

Ingresso Principale

- N° 1 Lampada d'Emergenza nell'Atrio Ingresso
- N° 1 Lampada d'Emergenza nella Bussola Ingresso
- N° 1 Lampada d'Emergenza nella Saletta Medica
- N° 1 Lampada d'Emergenza nella Palestrina
- N° 1 Lampada d'Emergenza nel Corridoio Centrale
- N° 2 Lampade d'Emergenza nel Laboratorio di Pittura

Per le problematiche sopra esposte, si sollecita Codesto Spett.le Comune ad effettuare gli interventi necessari alla sicurezza.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dr.ssa Loredana MEUTI)

ISTITUTO COMPRENSIVO
di CASELLE TORINESE
Via Guibert, 3 – 10072 Caselle Torinese (TO)
TOIC89200E
☎e Fax: 011/9961339 – 011/9914628
Codice Fiscale n 92045950018 - e-mail TOIC89200E@istruzione.it
sito: http://share.dschola.it/iccaselle

Protocollo n. 5076/A23 Caselle T.se, 8 novembre 2013

Al Comune di Caselle T.se
Ufficio Tecnico
Via Cravero – Caselle T.se

c.a Geometra Rognone
al Sig. Sindaco Dr Luca Baracco
c.a . Assessore Istruzione Geometra G. Marsaglia

p.c. Dr.ssa P. Montù

Oggetto: Sicurezza Scuola dell'Infanzia "Andersen" di Strada Caldano 22. Segnalazione per richieste interventi. (Edificio Rodari)

In seguito al sopralluogo effettuato il giorno 22 Ottobre 2013 dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, l'RSPP Nicola BARILE, presso la Scuola dell'Infanzia "Andersen" di Strada Caldano 22, si sono rilevate le seguenti problematiche esistenti in relazione alla sicurezza per le quali si richiede sollecito intervento.

Si riportano di seguito gli interventi da effettuare :

Generalità

- Si chiede la manutenzione in tutto il Plesso ed un sollecito nel rispondere alla richiesta di interventi di piccola manutenzione.
- Si chiede una revisione e la riorganizzazione dei Servizi Igienici dei due blocchi del Plesso in quanto gli stessi risultano obsoleti e non funzionali alle esigenze dei bambini. È necessario prevedere il rifacimento di tutti i Servizi Igienici, prevedendo che gli attuali lavandini posti in zone di passaggio siano all'interno di locali chiusi e con l'eliminazione delle attuali pedane che aiutano i bambini a raggiungere i rubinetti dell'acqua posti troppo in alto così come gli orinatoi per i quali è stata costruita una rampa di accesso che non permette un agevole utilizzo degli stessi oltre che rappresentare un rischio di scivolamenti e cadute.

- **Piano Terra (Blocco 4)**

- I Bagni del Blocco 4 presentano ancora uno spuntone metallico sporgente di un rubinetto all'altezza della gamba dei bambini, è necessario provvedere alla installazione di idonee coppe di protezione

ISTITUTO COMPRENSIVO
di CASELLE TORINESE
Via Guibert, 3 – 10072 Caselle Torinese (TO)
TOIC89200E
☎e Fax: 011/9961339 – 011/9914628
Codice Fiscale n 92045950018 - e-mail TOIC89200E@istruzione.it
sito: http://share.dschola.it/iccaselle

- Bagni del Blocco 4. Sono necessari interventi urgenti per ripristinare il funzionamento dei Bagni in quanto è rimasto un solo bagno funzionante che non è assolutamente sufficiente per il numero di bambini presenti
- È presente una porta a cui manca la lastra di plexiglass di chiusura
- I ventilconvettori presentano una vibrazione abnorme e generano un rumore estremamente fastidioso. Si richiede intervento per la risoluzione del problema
- È necessaria una revisione di tutti i ventilconvettori esistenti ed in particolare la verifica del loro collegamento a terra
- La Campanella del Blocco 5 al Piano Terra non funziona contemporaneamente alle altre, quindi in caso di Emergenza, non è utilizzabile come Segnale di Allarme. È necessario che venga revisionato il funzionamento delle Badenie
- È presente ancora della pavimentazione in Linoleum nei corridoi ed in alcune aule. Deve essere eliminata la pavimentazione in Linoleum esistente (Blocco 4 Locale 38, Atrio N° 6, Locale N° 36 Spogliatoio Bimbi).
- I vetri di finestre e porte balcone non sono antisfondamento, in particolare non risultano protetti dalla rottura con proiezione di schegge i vetri di tutte le finestre.
  - **Interpiano (Blocco 5)**
    - Gli Scaffali presenti sul Pianerottolo sono da fissare alla parete, lavoro che non è possibile far svolgere ai collaboratori scolastici che non possiedono né attrezzature adeguate, né le competenze necessarie.
- Il locale 45 ha il pavimento in Linoleum con presenza di bolle e sollevamenti
- La Zona Ingresso Palestrina (passaggio tra Locale N° 45 e Palestrina) a causa di infiltrazioni e perdite d'acqua presenta le pareti con fioriture e muffe con evidente rischio di provocare allergie data la insalubrità del luogo.
- Il Bagno della Palestrina presenta muffa e fioriture alle pareti oltre che delle lesioni di natura ignota che vanno monitorate e delle quali deve essere stabilita la natura e la pericolosità
- La Palestrina ha la pavimentazione del Parquet rotta in più punti, presenta inoltre infiltrazioni con presenza di muffa e fioritura alle pareti.

ISTITUTO COMPRENSIVO
di CASELLE TORINESE
Via Guibert, 3 – 10072 Caselle Torinese (TO)
TOIC89200E
☎e Fax: 011/9961339 – 011/9914628
Codice Fiscale n 92045950018 - e-mail TOIC89200E@istruzione.it
sito: http://share.dschola.it/iccaselle

- Nella Zona dell'Uscita di Sicurezza dell'Auditorium (Interpiano) (Corridoio Uscita 5 bis N°1), si rileva la presenza di una scatola presa a parete con i cavi a vista ed inoltre, sul terrazzo dietro la porta di Uscita di Sicurezza, ci sono tubazioni rotte o aperte con cavi a vista in prossimità e che toccano strutture metalliche. Si chiede un sollecito intervento
- La pavimentazione dell'Interpiano è ancora in Linoleum

- **Primo Piano (Blocco 5)**

- La Campanella del Blocco 5 non è udibile, è necessario che il segnale venga ripetuto con l'installazione di una nuova badenia e/o sostituita quella esistente
- La pavimentazione del Primo Piano è ancora in Linoleum (Atrio N° 8)
- Il Locale Dormitorio Aula 48 ha la porta che si apre nel verso contrario all'esodo, è necessario provvedere alla sua inversione.
- Si rileva la presenza di una importante infiltrazione d'acqua dalla finestratura dell'Atrio N°5
- Atrio 5. La finestratura presente non risulta agevolmente manovrabile e la rete esistente presenta parti taglienti
- Atrio 5. La Pavimentazione in Linoleum risulta in più punti rotta

- **Area Esterna**

- È necessaria una sistemazione dell'area verde esterna all'Edificio in quanto presenta numerosi avvallamenti e buche.
- La recinzione perimetrale favorisce la scalata ed inoltre consente l'introduzione di braccia o gambe, essendo anche troppo bassa è necessario metterla in sicurezza eventualmente piantando delle siepi oppure installando una nuova recinzione a maglie fitte, più alta, a ridosso di quella attuale
- La recinzione ed il cancelletto di separazione tra Elementare e Materna, realizzati con la rete plastificata, versano in cattive condizioni, inoltre le legature della rete presentano pericolosi spuntoni su cui ci si può tagliare e ferire anche seriamente, è necessario intervenire al più presto per eliminare il pericolo e comunque sostituire il tipo di recinzione che si presta a facile rottura ed apertura di buchi.

ISTITUTO COMPRENSIVO
di CASELLE TORINESE
Via Guibert, 3 – 10072 Caselle Torinese (TO)
TOIC89200E
☎e Fax: 011/9961339 – 011/9914628
Codice Fiscale n 92045950018 - e-mail TOIC89200E@istruzione.it
sito: http://share.dschola.it/iccaselle

- Si rileva la necessità della potatura di alberi, siepi e cespugli che presentano rami all'altezza della testa dei bambini

Per le problematiche sopra esposte, si sollecita Codesto Spett.le Comune ad effettuare gli interventi necessari alla sicurezza.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dr.ssa Loredana MEUTI)